

Arte Mobili Balzano

Via Panoramica, 10, 80042 Boscotrecase (NA)

Tel: 0815372265 – 3346552383

balzano.artemobili@libero.it

P. Iva : 03852831217

Qualche lavoro eseguito in cantieri esterni

Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, Olymposafety, OlympoProtect.

2019

Cascina Motta San Donato Milanese

- Disinfestazione e messa in sicurezza di un tetto ligneo
- Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.

2018

Famiglia ChiarappaMontefrondoso, Corciano (Perugia).

- Disinfestazione e messa in sicurezza di un tetto ligneo infestato da cerambicidi.
- Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.

Famiglia Tacconi, Spoleto (Perugia)

- Disinfestazione e messa in sicurezza di un tetto ligneo infestato da lictidi e anobidi.
- Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.

Famiglia Rosellini, Corciano (Perugia)

- Disinfestazione e messa in sicurezza di una scala monumentale.
- Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect

2017

- Famiglia Florio città di Salerno

Disinfestazione e messa in sicurezza delle travi e capriate di castagno con numerosi e recenti fori di sfarfallamento di cerambicidi e anobidi

- Galleria Nazionale dell'Umbria

Esecuzione del progetto tecnico di conservazione programmata OlympoMaintenance, per il controllo e la prevenzione antitarlo delle carpenterie presenti in tutte le sale espositive, a protezione delle opere esposte.

Supporto al piano triennale di monitoraggio entomologico attuato da ArteControlConsulting nelle sale museali.

- Famiglia Cappuccini, San Feliciano (Perugia)
- Disinfestazione e messa in sicurezza di un tetto ligneo
- Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.
- (i) Impresa edile Grasso (committente), per famiglia Abbate di Melizzano (BN)
- Disinfestazione travature interne di legno e protezione delle teste di trave aggettanti nei sottotetti, con creazione di barriere d'intercettazione dei tarli in fase larvale e applicazione di bio-deterrente antitarlo.

Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.

- Residenza Ambasciatore degli Stati Uniti d'America – Villa Taverna (RM) – Edificio storico e monumentale (sec. XIX) nel quartiere Parioli.

Progettazione tecnica ed esecuzione del progetto di conservazione programmata OlympoMaintenance, per il controllo e la prevenzione antitarlo delle carpenterie di due solai e di due torrioni.

- Famiglia Fornasari, Cremona

Esecuzione del progetto di conservazione programmata OlympoMaintenance, per il controllo e la prevenzione antitarlo del soffitto ligneo decorato a cassonetti con metodologia OlympoProtect

- Famiglia arch. Bosio, Casalmaggiore (Cremona)

Disinfestazione termo-induttiva di soffitti lignei e boiserie e delle carpenterie di due solai, e contenimento programmato dei soffitti lignei presenti in un'altra ala della residenza.

Tecnologie e metodologie messe in atto (adottate) OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect

- Museo del Monastero Monumentale di Santa Chiara, Napoli

Conservazione programmata OlympoProtect con applicazione di biodeterrente antitarlo delle carpenterie (opere) e degli arredi presenti nelle sale espositive del museo, nello showroom e negli uffici.

Supporto a ReD Restauro e Decorazioni, Centro Antitarlo Perugia, per le operazioni di:

- Movimentazione, pulitura e spolveratura delle opere dal sec. XII al XVIII;
- Applicazione di bio-deterrente selettivo ai supporti lignei delle opere;
- Irradiazione dei controsoffitti lignei con bio-deterrente selettivo)

Supporto ad ArteControlConsulting per il piano triennale di monitoraggio entomologico InsectControl, attuato con trappole elettro-luminodeOlympoEtere e di monitoraggio termo-igrometrico OlympoClimaControl, attuato con sensori datalogger indoor.

(Tutte le operazioni effettuate sono presenti nella documentazione audio visiva (di) realizzata (a cura del) dal Dott. Gianfranco De Biasi, GD Social Movies, visibile sul sito)

- Famiglia Giannini Isola d'Elba.

Disinfestazione e messa in sicurezza di un solaio con evidente infestazione da insetti xilofagi

Tecnologie e metodologie messe in atto OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.

2016

- Famiglia Della Rossa Località Lustra Cilento (SA)

Intervento su due fabbricati, per la disinfestazione di travi e tavolato con consistente infestazione in corso da cerambicidi

Tecnologie e metodologie messe in atto: OlympoZephyrus, OlumpoProtect e OlympoSafety.

- Famiglia Giordano Località Rocca Lustra Cilento (SA)

Disinfestazione del soffitto ligneo in un'ala di recente costruzione, con media infestazione da Cerambicidi della specie Tricoferusholoresiceus su travi e tavolato di castagno

Tecnologie e metodologie messe in atto: OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.

- PALAZZO CARLO BENEDETTI SEC XV (AQ)

Disinfestazione e messa in sicurezza di un solaio con evidente infestazione da insetti xilofagi

- Tecnologie e metodologie messe in atto: OlympoZephyrus, OlympoSafety, OlympoProtect.

- GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA

Esecuzione del progetto tecnico di conservazione programmata OlympoMaintenance, per il controllo e la prevenzione antitarlo delle carpenterie presenti nelle sale all'interno dei caveaux e della controsoffittatura lignea della Sala Podiani, finalizzate alla protezione delle opere presenti nelle sale espositive.

2015

- Certosa di San Lorenzo (PADULA)

Intervento di disinfestazione antitarlo a copertura travi del tipo a falda (capriate, arcarecci, tavolato) con tecnologia termo-induttiva e messa in sicurezza con applicazione sulle superfici di bio-deterrente antitarlo a impregnazione.